



## Defekter Fußkontakt an einer Sicherung



Defekter Fußkontakt an einer Sicherung  
IR - Bild von BL Automation



Defekter Fußkontakt an einer Sicherung  
Normalbild von BL Automation

Auf Grund einer erhöhten Korrosion am Fußkontakt der Sicherung kam es zu einer unzulässig hohen Erwärmung der Sicherung ( $> 100\text{ °C}$ ).